

MIKROBIOLOGISK KONTROL

Asnes Vandværk
Storhøgevej 11B
4550 Asnes

Analysereport nr. 20240117/007
17. januar 2024
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gives i uddrag. Hvis laboratoriet har godkendt uddrag. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur	6, 7 °C	Prøvested: Kunderollet Esterhøjvej 96			
Lugt*	Ingen lugt	Prøvedato: 2024-01-08 Kl. 13:40			
Smag*	Normal	Prøvetager: Laboratoriet			
Farve*	Ingen	DS/EN ISO 19458:2006			
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	Sr
Kintal v. 22°C	CFU/mL	11	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kintal v. 37°C	CFU/mL	< 1		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i. m.	Coli118, MM0001	0,06
E. coli	pr. 100ml	< 1	i. m.	Coli118, MM0001	0,06

1) Anticte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger om analysefoto kan rekvireres.

Tegen forklaring
i Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
I.m.: Ikke mteilig U.m. Og S.: Mteusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant

MIKROBIOLOGISK KONTROL

Asnaes Vandværk
Storehagevej 11B
4550 Asnaes

Analysereport nr. 20240117/006
17. januar 2024
Blad 1 af 1



Kopi til:
Jupier (GEUS)

Rapporten må kun gives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSGELSE				
Temperatur	10,5	°C	Prøvested:	Badeværelse
Lugt*	Ingen lugt			Esterhøjvej 96
Smag*	Normal		Prøvedato:	2024-01-08 Kl. 13:30
Farve*	Ingen		Prøvetager:	Laboratoriet
Udsende*	Klar			DS/EN ISO 19458:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	Sr
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	10	200	DS/EN6222:2000, MM0005
				0,15
Kimtal v. 37°C	CFU/mL	14		DS/EN6222:2000, MM0005
				0,15
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i .m.	Colilert18, MM0001
				0,06
E. coli	pr. 100ml	< 1	i .m.	Colilert18, MM0001
				0,06
Intestinale Enterokokker	pr. 100ml	< 1	i .m.	DS/EN7899-2:2000, MM0013
				0,11

1) Antførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger om analysedata kan rekvireres.

Tegen forklaring
i Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m. Ikke målelig U_{ld} og S₂. Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant

Asnes Vandværk
Storehagevej 11B
4550 Asnes

Analysereport nr. 20240122/042
22. januar 2024
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupitær (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSGELSE				Prøvested: Køkken Teglværtskrogen 5-7 Prøvedato: 2024-01-17 Kl. 11:30 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006			
Temperatur	10,3	°C					
Lugt*	Ingen lugt						
Smag*	Normal						
Farve*	Ingen						
Udseende*	Klar						
MIKROBIOLOGISK UNDERSGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	St		
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	12	200	DS/EN6222:2000, MM0005		0,15	
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i.m.	Coli18, MM0001		0,06	
E. coli	pr. 100ml	< 1	i.m.	Coli18, MM0001		0,06	
FYSISK - KEMISK UNDERSGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	Urel		
Farvetal	Pt mg/l	7,8	15	DS/EN7887:2012, M035		15%	
Turbiditet	FNU	0,11	1	DS/EN7027:2016, M036		5%	
pH	pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051			
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	66,6	250	DS/EN27888:2003		15%	
Jern, total	mg/l	< 0,01	0.2	DS225:1939 mod.		10%	
It	O ₂ mg/l	10		DS/EN ISO 17289:2014, M022		5%	

1) Antførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger om analysedata kan rekvireres.

Oplig på prøve af 2024-01-17 rapport nr. 20240122/041

Tegn forklaring
i Vandkvalitetskrav ikke overholdt * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig Urel og St: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant

GRUPPE A-PARAMETRE

Asnas Vandværk
Storhagevej 11B
4550 Asnas

Analysereport nr. 20240122/041
22. januar 2024
Blad 1 af 1



Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Rapporten må kun gives i uddrag. Hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE						
Temperatur		20,1	°C	Prøvested: Køkken		
Lugt*		Ingen lugt		Teglværtskrogen 5-7		
Smag*		Normal		Prøvedato: 2024-01-17 Kl. 11:25		
Farve*	Ingen			Prøvetager: Laboratoriet		
Udseende*	Klar			MST Manual for Prøvetagning ver. 5 2021		
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r	
Kimal v. 22°C	CFU/mL	89	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15	
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i. m.	Colilert18, MM0001	0,06	
<i>E. coli</i>	pr. 100ml	< 1	i. m.	Colilert18, MM0001	0,06	
Intestinale Enterokokker	pr. 100ml	< 1	i. m.	DS/EN7899-2:2000, MM0013	0,11	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}	
Farvetal	Pt	mg/l	7,8	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet		FNU	0,12	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH		pH	7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	68,4	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total	Fe	mg/l	< 0,01	0.2	DS225:1939 mod.	10%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,001	0.1	DS/EN 26777:2003, M006	6%
It	O ₂	mg/l	8,9		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger om analysefoto kan rekvireres.

Tegn forklaring
1) Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Målestikethed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant

GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING

Asnes Vandværk
Storhagevej 11B
4550 Asnes

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33
Analyserapport nr. 20240312/026
14. marts 2024
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupitær (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag. Hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSGELSE				Prøvested: Kantine Toftøgårdsvej 25	
Temperatur	17,7	°C		Prøvedato:	2024-03-04 Kl. 10:21
Lugt*	Ingen	lugt		Prøvetager:	Laboratoriet
Smag*	Normal				DS/ISO5667-5:2006
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				

MIKROBIOLOGISK UNDERSGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	Sr
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	2	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i .m.	Colilert18, MM0001	0,06
E. coli	pr. 100ml	< 1	i .m.	Colilert18, MM0001	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	Urel
Farvetal	Pt mg/l	6,9	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet	FNU	0,18	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH	pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	65,5	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total	mg/l	0,012	0.2	DS225:1939 mod.	10%
It	O ₂ mg/l	6,5		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger om analysedata kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2024-03-04 rapport nr. 20240312/025

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke mælelig U_{rel} og S_r: Målesikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant

GRUPPE A-PARAMETRE

Asnæs Vandværk
Storhagevej 11B
4550 Asnæs

Analysereport nr. 20240312/025
14. marts 2024
Blad 1 af 1



Kopi til:
Jupitær (GEUS)

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSGELSE			Prøvested: Kantine Torfegårdsvej 25	
Temperatur	16,8	°C	Prøvedato: 2024-03-04 Kl. 10:17	
Lugt*	Ingen lugt		Prøvetager: Laboratoriet	
Smag*	Normal		MST Manual for Prøvetagning ver. 5 2021	
Farve*	Ingen			
Udseende*	Klar			

MIKROBIOLOGISK UNDERSGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	MEIODE	St
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	3	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i.m.	Colliert18, MM0001	0,06
E. coli	pr. 100ml	< 1	i.m.	Colliert18, MM0001	0,06
Intestinale Enterokokker	pr. 100ml	< 1	i.m.	DS/EN7899-2:2000, MM0013	0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	MEIODE	Udel
Farvetal	Pt mg/l	6,8	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet	FNU	0,13	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH	pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	65,9	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total	Fe mg/l	0,013	0.2	DS225:1939 mod.	10%
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,001	0.1	DS/EN 26777:2003, M006	6%
It	O ₂ mg/l	7,5		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anticerte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger om analysedata kan rekvireres.

Tegen forklaring
i Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
I.m.: Ikke målelig U_{del} og St: Målestikethed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant