

DRIFTSKONTROL

Asnæs Vandværk
Storøhagevej 11B
4550 Asnæs

Analyserapport nr. 20160517/011
 17. maj 2016
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)




Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *						
Lugt	Ingen lugt		Prøvested: Afgang, værk Asnæs Vandværk			
Smag	Normal		Prøvedato: 2016-05-09 Kl. 12:31			
Farve	Ingen		Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5			
Udseende	Klar					
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	8,0 !	5	DS/EN7887	5%
Jern, total	Fe	mg/l	0,014	0.1	ICP-OES	5%
Mangan	Mn	mg/l	0,006	0.02	ICP-OES	5%
Ammonium	NH ₄ ⁺	mg/l	0,42 !	0.05	ISO 7150/1	3%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	0,014 !	0.01	DS/EN 26777	1.5%

1) Se BEK nr 1310 af 25/11/2015

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 1903 af 29/12/2015)


 Morten Due, civ. ing.